



KRATY W OKNIE O1.01, O1.02




KRATY WBUDOWANE W ŚCIANĘ, OŚCIEŻY
POZIOME ELEMENTY Z PŁASKOWNIKA 25X7
PIONOWE ELEMENTY Z PRĘTA Ø 15


KRATY W OKNIE O1.03




KRATY W OKNIE O1.04




KRATY W OKNIE O1.05




KRATY W OKNIE O1.06




KRATY W OKNIE O1.08




KRATY W OKNACH
O1.09, O1.10, O1.11




KRATY W OKNIE O1.15



KRATY W OKNACH
O1.16, O1.17



KRATY W OKNIE O1.18



KRATA WMUROWANA POMIEDZY OKNA
POZIOME ELEMENTY Z PŁASKOWNIKA 25x8mm
PIONOWE ELEMENTY Z PRĘTA Ø 15

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKA
PALACU DAMBSKICH W WOJNICZU I ZABYTÓW W JEGO OTOCZENIU - KORDEGARDY
I BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:
WODNO - KANALIZACYJNA, C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWĄ, WENTYLACYJNĄ
NA DZ. NR EW. 1665/24 W WOJNICZU, PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ